

Verksamhetsplan 2024

Underhåll och reparation av vågbrytare.

Vågbrytare nr 2 läcker in vatten i en av cellerna vid höga vågor och stark vind. Dränkbar pump skall installeras för att kontinuerligt hålla cellen torr.

Cellen skall om möjligt även tätas så att vatten ej kan tränga in.

Kranförarutbildning

I och med ombyggnaden av kranen 2023 skall kraninstruktionen uppdateras avseende löpande underhåll, besiktningskrav, säkerhetsinstruktion, handhavande etc.

Samtliga kranförare skall genomgå en intern utbildning för att ha behörighet att utföra båtlyft.

Akterförtöjningar

Bojstenar skall läggas ut som akterförtöjningar till båtplatserna på utsidan av brygga 3 och 4.

Akterförtöjningarna är till för att vindavlasta bryggorna vid hård västlig vind. Arbetet påbörjades under 2023 men några stenar kvarstår att läggas i.

Övrigt

Normalt underhåll, reparationer och skötsel