



INTYG
ÅTERKOMMANDE BESIKTNING

Intygsmottagare
Röe Sandvik Båtklubb
C/O Rolf Mattsson
Vese 103
454 94 BRASTAD

Kontor
Vänersborg
010-479 38 50

Vårt uppdragsnr
G3980679L
Ert ordernr

Kund
456921, Röe Sandvik Båtklubb
C/O Rolf Mattsson
Vese 103
454 94 BRASTAD

Anläggningsnr/Kontaktamn
LG3980679
Röe Sandvik Båtklubb
Rolf Mattsson
Röe Sandvik
454 94 Brastad

Objektnamn Svängkran	Besiktningdatum 2020-09-17	Utförd enl AFS 2003:6	Registreringsnr L3980679
Uppställningsplats Kajen åbyfjorden	Platsnr 1		Kontrollklass
Tillverkare Saknas	Tillverkningsnr Saknas		Tillverkningsår
Skötsel firma	Typbeteckning	Inventariernr	

Resultat

Erbjuder betryggande säkerhet

Max antal personer	Maxlast kg 3750	Evakueringsplan	Alt. evakueringsplan	Personlyft korg	Nästa ordinarie besiktningstid 2021-10
--------------------	--------------------	-----------------	----------------------	-----------------	---

Anmärkningar/Bristar/Noteringar/Fast information *)

Notering

- ♦ Ett trådbrott på lyftwire.
- ♦ Kilremsskiva för svängrörelse korroderad i kilremsspår och ena kilremen ligger fel.
- ♦ Kåpa till motor över fläkt för vridmaskineri saknas delvis.

Detta intyg redovisar Kiwa Inspectas bedömning av objektet/systemet vid besiktningstillfället. Intyget innebär ingen garanti för att objektet/systemet i alla avseenden är i fullgott eller föreskrivet skick. Det är alltid ägaren/brukaren som ansvarar för att objektet är i föreskrivet skick.
*) Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar ej besiktningresultatet.

Kiwa Inspecta AB

Utskriftsdatum 2020-09-18	Besiktningssingenjör Ulf Håkansson	Tel nr 010-479 38 50
------------------------------	---------------------------------------	-------------------------